# Poussoir à pression latérale tête acier

**32-51**




F0 : puissance du poussoir à pression latérale

Avec joint

Sans joint

## MATIÈRE

- Corps en aluminium. Tête en acier trempé, zingué, chromaté bleu.
- Joint en caoutchouc NBR (Perbunan).
- Ressort de pression : inox (faible), acier bruni (moyen), acier zingué galvanisé (fort).

## UTILISATION

- Les poussoirs à pression latérale permettent le positionnement et le serrage de pièces à usiner en évitant la construction d'un montage d'usinage.
- Pour les cotes $d_3$ et $h_7$ : se reporter au fonctionnement page 449.

## PRODUIT ASSOCIÉ

Douille excentrique 32-55
Page 451

Poussoir sans tête 32-54
Page 450

Poussoir fileté 32-57
Page 448

| Avec joint | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ H8 | $F_0$ faible (N) | $F_0$ moyen (N) | $F_0$ fort (N) | $h_1$ $^{0}_{-1}$ | $h_2$ | $h_3$ $^{0}_{-1}$ | $h_4$ | $h_5$ | $h_6$ | $h_7$ min. | $w_1$ | $x_1$ | $x_2$ | Sans joint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-510- 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 20 | 40 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1,5 | 3,5 | 7 | 1 | 1 | 0,75 | 32-515- 3 |
| 32-510- 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 50 | 100 | 11 | 6,7 | 11,5 | 6 | 2,5 | 5,7 | 12 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | 32-515- 5 |
| 32-510- 6 | 6 | 10 | 10 | 40 | 75 | 150 | 11 | 10,7 | 11,5 | 10 | 3 | 7,7 | 12 | 2 | 1,9 | 1,4 | 32-515- 6 |
| 32-510- 8 | 8 | 12 | 12 | 50 | 100 | 200 | 13 | 13,9 | 14 | 13 | 4 | 8,9 | 14 | 2,6 | 2,7 | 2,1 | 32-515- 8 |
| 32-510-10 | 10 | 16 | 16 | 100 | 200 | 300 | 17 | 16,7 | 18 | 16 | 5 | 10,7 | 18 | 3,2 | 3,4 | 2,7 | 32-515-10 |

Exemple de commande — **Référence - Fo** : **32-510-3-10**