

Angle de levage



18-106

Configuration											
Nombre de brin		1	2	1	2	2			3 à 4		
Angle de levage β		0°	0°	90°	90°	0° à 45°	46° à 60°	Asymétrique	0° à 45°	46° à 60°	Asymétrique
Filetage	Couple (Nm)										
M 8	6	0,30	0,60	0,30	0,60	0,42	0,30	0,30	0,63	0,30	0,30
M 10	10	0,60	1,20	0,60	1,20	0,88	0,60	0,60	1,26	0,60	0,60
M 12	15	1,00	2,00	1,00	2,00	1,40	1,00	1,00	2,10	1,00	1,00
M 14	30	1,30	2,60	1,30	2,60	1,82	1,30	1,30	2,73	1,30	1,30
M 16	50	1,60	3,20	1,60	3,20	2,24	1,60	1,60	3,36	1,60	1,60
M 18	70	2,00	4,00	2,00	4,00	2,80	2,00	2,00	4,20	2,00	2,00
M 20	100	2,50	5,00	2,50	5,00	3,50	2,50	2,50	5,25	2,50	2,50



18-107

Configuration											
Nombre de brin		1	2	1	2	2			3 à 4		
Angle de levage β		0°	0°	90°	90°	0° à 45°	46° à 60°	Asymétrique	0° à 45°	46° à 60°	Asymétrique
Filetage	Couple (Nm)										
M 8	6	0,30	0,60	0,30	0,60	0,42	0,30	0,30	0,63	0,30	0,30
M 10	10	0,60	1,20	0,60	1,20	0,84	0,60	0,60	1,26	0,60	0,60
M 12	15	1,00	2,00	1,00	2,00	1,40	1,00	1,00	2,10	1,00	1,00
M 14	30	1,30	2,60	1,30	2,60	1,82	1,30	1,30	2,73	1,30	1,30
M 16	50	1,60	3,20	1,60	3,20	2,24	1,60	1,60	3,36	1,60	1,60
M 18	70	2,00	4,00	2,00	4,00	2,80	2,00	2,00	4,20	2,00	2,00
M 20	100	2,50	5,00	2,50	5,00	3,50	2,50	2,50	5,25	2,50	2,50
M 48	100	2,50	5,00	2,50	5,00	3,50	2,50	2,50	5,25	2,50	2,50
M 56	100	2,50	5,00	2,50	5,00	3,50	2,50	2,50	5,25	2,50	2,50



18-108

M 8	6	0,30	0,60	0,30	0,60	0,42	0,30	0,30	0,63	0,30	0,30
M 10	10	0,60	1,20	0,60	1,20	0,84	0,60	0,60	1,26	0,60	0,60
M 12	15	1,00	2,00	1,00	2,00	1,40	1,00	1,00	2,10	1,00	1,00
M 14	30	1,30	2,60	1,30	2,60	1,82	1,30	1,30	2,73	1,30	1,30
M 16	50	1,60	3,20	1,60	3,20	2,24	1,60	1,60	3,36	1,60	1,60
M 18	70	2,00	4,00	2,00	4,00	2,80	2,00	2,00	4,20	2,00	2,00
M 20	100	2,50	5,00	2,50	5,00	3,50	2,50	2,50	5,25	2,50	2,50

β max = 60°