


Grenouillère à crochet invisible, acier

36-39



Avec taquet



Sans taquet

MATIÈRE

- Socle, crochet et poignée en acier XC 8 zingué.
- Goupille et écrou en acier.
- Taquet de sécurité en inox.

UTILISATION

- l_5 = course axiale du crochet.
- Réceptacle (modèle 36-40) à commander séparément.

MONTAGE

- Déterminer le réceptacle et le type de montage.
- Préparer le panneau comme illustré page 705.
- Fixer le socle et le réceptacle par des vis M4.
- Régler le serrage en ajustant l'écrou.

PRODUITS ASSOCIÉS

Réceptacle 36-40
Page 706Grenouillère inox 36-39
Page 704Grenouillères acier 36-47
Voir notre site internetGrenouillère inox 36-48
Page 712

SOCLE APPARENT

Avec taquet	Sans taquet	l_1	l_2	min.	l_3	max.	min.	l_4	max.	l_5	l_6	d_1	h_1 max.	h_2	Avec taquet	Sans taquet
36-391-80	36-392-80	80	70	56	80	27	51	8	27,5	M5	74	22,5	36-393-80	36-394-80		

SOCLE INVISIBLE

Exemple
de commande


Référence

36-391-80

composants.emile-maurin.fr

EMILE MAURIN
ELEMENTS STANDARD MECANIQUE

Grenouillère à crochet invisible (montage)



Socle	Réceptacle	d1 0,2/-0,0	l1 min.	l1 max.	l2 min.	l3 ± 0,2	l4 ± 0,2	l5 ± 0,2	l6 ± 0,2	l7 ± 0,1	l8 ± 0,2
Apparent	Invisible	4,4	59	69	25	14	7	10			
Apparent	Apparent	4,4	62	86	25	14	7		12,7	6,4	
Invisible	Invisible	4,4	30	40	6	14	7	10			23,5
Invisible	Apparent	4,4	33	57	6	14	7		12,7	6,4	23,5